Parcours rue Martin Vinay aout 2018







Trottoir rafistolé très vieillissant, pas pratique, à rénover.



Ici les poubelles gênent car le trottoir est bien large.



Trottoir étroit, revêtement vieillissant et dévers rendent ce passage inconfortable. Le dévers risque d'emmener le fauteuil dans la voiture donc nous faisons demi-tour.



Abaissement de trottoir d'un autre âge et bordures ultra détériorées.



Enfin une partie de trottoir correct mais la perspective des poubelles annonce des difficultés.



Encore un dévers.





Dévers qui emmène le fauteuil vers la voiture et les poubelles qui bouche les ¾ du passage.



Un poteau EDF après les poubelles, vivement l'enfouissement des câbles.



Et maintenant les creux et bosses se rajoutent à nos embuches.



Ici la borne incendie est mal placée.





Encore un dévers assez sévère, seul il faut être très prudent.



Passage piéton avec bande podotactile, potelet. Les abaissements de trottoir ne sont plus aux normes, ça secoue. Dommage à côté d'une école avec des poussettes.



Passage piéton chemin St-Joseph, bande podotactile, pas de bande de guidage, un abaissement correct mais l'autre trop haut pour une personne seule en fauteuil.





Passage piéton rue Martin Vinay, bande podotactile, pas de bande de guidage, les abaissements de trottoir trop élevés secouent beaucoup.





Arrivé sur ce trottoir le virage à droite est trop serré. L'espace entre le potelet et le mur est très juste.





Poteau EDF encombrant, accompagnateur sur la route.



lci un dévers moins important qui est franchissable sans être dérouter.



Long dévers le long de ces sorties de garages qui emmène le fauteuil inexorablement sur la route.



lci les voitures posent un sérieux problème de franchissement. Types de parking souvent rencontrés.





Le poteau EDF est toujours de même taille et l'accompagnateur sur la route. Le dévers n'est pas trop préjudiciable.



Passage piéton, traversée correcte hormis l'abaissement en face trop élevé.



Revêtement vieillissant, à rénover. Ca secoue!!

PARCOURS RETOUR RUE MARTIN VINAY TROTTOIR NORD




Ce tronçon se passe sans encombres.



Le poteau EDF et le terminal rétrécissent le trottoir.



Ce croisement et traversée piétonne se passent très bien.



Cette partie de trottoir est très praticable.





A partir de là le trottoir est toujours correct mais le revêtement est très accidenté, beaucoup de rustines, beaucoup de détériorations.



Cette partie nord du trottoir se passe beaucoup mieux que la partie sud. Le revêtement est un peu détérioré.

Conclusion:

Le trottoir dans sa partie sud est difficile voir dangereux à pratiquer de par les dévers importants qui entrainent le fauteuil sur la route, et le revêtement très abimé. La partie nord est beaucoup plus praticable même si le revêtement demande à être refait.

A noter pas de places réservées GIG-GIC le long de cette rue.