# COMPTE RENDU ACCESSIBILITE QUARTIER LA CHAMBERLIERE

Le 15 Novembre 2018, nous sommes venus faire le tour du quartier de la Chamberlière, était présent Mr Degy Fabrice, Mme Mercadal Annie France résidente du quartier et Mr Compère David accompagnant éducatif et social de Mr Degy.

Très rapidement, nous avons constatés une forte dégradation de la chaussée, à plusieurs points importants pouvant mettre en danger des usagers en fauteuil roulant. Certains rabaissements de trottoir ne sont pas adaptés car ils restent trop hauts pour pouvoir passer en fauteuil électrique et manuel.

De plus, sur la place Simone Signoret, de gros bloc bêton ont été installés le long de la chaussée afin d'empêcher les voitures de stationner. Hors, cela met les usagers en fauteuil en danger car ils sont dans l'obligation d'emprunter cette chaussée. Nous avons pu constater que les voitures et les bus passent dangereusement prés de ces usagers.

Toujours sur cette place, des tourniquets empêchant l'accès des motos ou engins à 2 roues ont été installés. La manipulation

s’avère très complexe, même impossible pour les personnes en situation de tétraplégie, comme c’est le cas de Mme Mercadal. Cela oblige à être accompagné par une tiers personne.



Sur la rue Simone Signoret, il manque de passages piétons afin d’accéder aux trottoirs plus large, car ils rétrécissent dangereusement sur la partie droite.

Sur le cours Bourvil, des trottoirs ne sont pas goudronnés, et ont un dévers important.

# Autres endroits remarqués :

A cet endroit les abaissements de trottoir sont trop élevés

Là la rustine est en fin de vie. Très inconfortable en fauteuil.

Ici la voiture n'est pas à la place prévue à son effet !!

Le macadam est très détérioré.

De même ici

La bouche d’accès aux eaux communales est très détériorée.



Le long de cette ruelle la haie déborde généreusement, réduit la largeur de passage et empêche de passer en fauteuil.



Le tourniquet et les blocs de pierre évite le stationnement des voitures et des 2 roues, mais complique considérablement la circulation en fauteuil.

L’abaissement de trottoir ici est bien trop élevé

A cet endroit un escalier de couleur peu visible, non signalé, est un grand danger pour une personne à mobilité réduite.

Ici la bordure de trottoir n’est pas signalée et peu visible pour les personnes en fauteuil ou malvoyante, risque de chute important.

Gros nid de poule où les personnes à mobilité réduite en fauteuil vont sentir une bonne secousse et les malvoyants chuter.

**Conclusion :**

Dans le quartier de la Chamberlière il y a beaucoup de choses à revoir. Les personnes à mobilité réduite habitant ce quartier m'ont signalé toutes leurs difficultés rencontrées. Le macadam est très vieillissant, des dévers importants, des abaissements de trottoirs trop élevés et quelques endroits dangereux. Il faudrait rajouter quelques places supplémentaires pour garer les véhicules des habitants en situation de handicap.