Parc de Lorient

08/2020





LE PARC DÉPARTEMENTAL DE LORIENT

ADRESSE

Route de Montéléger
MONTÉLÉGER

CONTACT

+33 4 75 59 77 66
Site web
E-mail

LANGUES PARLÉES

Français

Le parking du parc de Lorient est vaste , pas de problème pour se garer. Il faudrait des places réservées aux normes prés de l'entrée principale.

Un panneau nous informe des travaux qui vont être réalisés sur 2020/2021 sur l'ensemble du parc avec des améliorations pour l'accessibilité.

La surface des allés est en stabilisé, très confortable à parcourir.

L’allée qui amène dans le parc est assez longue d’une pente de 5%, pour les fauteuils manuel à la montée échauffez-vous les bras ou passez par un autre accès.

L’escalier n’est pas signaler suffisamment. Une bande podotactile blanche serait d’une meilleure visibilité.

Cette allée est en graviers stabilisés un peu gros, ça bouge un peu plus sur le fauteuil.

Ces allées en gros gravier secouent pour les fauteuils électriques , pour les fauteuils manuels l’accompagnateur doit avoir une ‘’certaine’’ forme physique pour la balade dans le parc.

Ce parc est très joliment arboré. Ces allées en sable fin sont beaucoup plus confortable à pratiquer en fauteuil.

Les tables pique-nique sont très bien dimensionnées. Le fauteuil rentre aisément dessous et offre une position confortable pour se restaurer .

Ces allées ombragées sont très agréables et le revêtement en stabilisé fin est correct à parcourir en fauteuil.

Cette partie en sous-bois est très agréable et le revêtement est correct.



Cette partie du parc est très agréable à parcourir, le revêtement en stabilisé fin est confortable en fauteuil.

Ce petit chemin en contrebas peut se prendre en fauteuil mais avec un accompagnateur habitué à cette conduite.

Cette allée en bois assez large, sans sécurité de part et d'autre est un bon test de conduite , dans un environnement de balade en sous-bois.

A la fin de cette allée une petite séquence toboggan… Une forte pente sur 1m de longueur. Pour passager et accompagnateur expérimentés et prudents.

Ca secoue un peu sur cette allée en herbe.

Ces pas chinois sont très peu pratique sen fauteuil, les roues se bloquent dans les interstices.

Cette rampe qui mène au parking est pentue et assez longue, pour les fauteuils manuels échauffez-vous les bras!!

Les sanitaires sont accessibles pour la pièce principale. Pour les femmes , les WC individuels sont difficiles d’accès avec un fauteuils électriques comme celui-ci. Prenez vos précautions.

Cette allée est bien rétrécie par les feuillage. Le passage est très étroit et un acrobatique.

Sur cet angle de vue nous voyons encore et mieux la nécessité de mettre une bande podotactile bien visible.

Conclusion:

Cette étude est faite juste avant des travaux donc des modifications vont y être apportées.

Néanmoins nous avons relevé quelques points à parfaire.

Une partie des allées est en gros gravier stabilisé qui secoue beaucoup.

Les escalier des abords nécessitent des bandes podotactiles de couleur contrastée.

L'entretien de l'allée qui borde le parc doit être bien assuré, les lorens doivent être entretenues régulièrement afin de ne pas rétrécir le passage.

L'allée située vers l'essaim d'abeille en bois a deux dangers: le bord des allées n'a pas de garde-fou et la pente en bois à l'extrémité est très pentue et dangereuse à franchir.