Parcours : cinéma Pathe – avenue de Romans -

PARKING du PATHE et AVENUE de ROMANS

Sur le parking du cinéma Le Pathé le potelet en sortie de zone de stationnement est gris métallisé, ou silver. Ce colorie ne ressort pas forcément de la couleur du sol et peut représenter un obstacle au cheminement des Personnes à Mobilité Réduite. D'autant que l'éclairage nocturne à cet endroit est faible.

Avenue de Romans après le Pathé un léger dévers franchissable mais qui se sent en fauteuil.

Au feu rouge un dévers important de pentes différemment orientées attire le fauteuil sur l'avenue de Romans. Bien longer la barrière sur la droite du trottoir.

La suite de l'avenue de Romans se passe très bien jusqu' 'au bout.

Arrivé au rond point rue de la Marne la pente du passage piéton est un peu élevée mais bien signalée et revêtue. Mieux vaut regarder la circulation avant de s’engager dans la pente. Le reste de la traversée se passe sans danger.

RUE ALPHONSE BAUDIN

Rue Alphonse Baudin un passage piéton bien aménagé mais sans bande de guidage.

Trottoirs un peu vétuste mais de largeur correct dans la 1ère partie.

Pour traversée ici il faut effectuer un virage à 90° avec les dévers et bien viser entre les 2 potelets, à vos marques…

Traversée piétonne avenue Félix Faure très bien aménagée, sans bande de guidage.

Boulevard Vauban

Large allée confortable



Traversée piétonne très bien aménagée, sans bande de guidage

Attention pour les malvoyants ces potelets ne sont pas forcément visible et ne sont pas signalés.



Encore attention pour les malvoyants

Parking avenue du Président Herriot, 2 place GIC très bien aménagées



Traversée piétonne avenue du Président Herriot pas de difficultés de ce côté hormis la longueur du cheminement, faites vite pour traversée.

Bizarre ce potelet en plein milieu de la bande podotactile qui ne fait qu'une petite partie du passage, la personne malvoyante est guidée pour buter dessus!!!???



Traversée devant la préfecture avec un gros dévers, anticipez les voitures!! Pas de bande guidage.

Rue Farnerie

Passage piéton sur la droite bien aménagé sans bande de guidage.

Rue Balthazar Baro une traversé piétonne sans passage piéton, une bande podotactile d'un côté mais pas de l'autre et un abaissement de trottoir pas très abaissé…

Une traversée piétonne sans abaissement de trottoir d'un côté et un de la'uatre et une signalisation bien abimée. Nous parcourons quelques mètres au-delà du passage piéton pour trouver un abaissement et traverser sur un portion non protégée.

Un magnifique perron du théâtre certainement classé mais qui empiète beaucoup sur le trottoir.

Passage piéton arrivée place Huguenel bien aménagé, un peu abimé et des abaissements qui secouent un peu. Pas de bande de guidage.

Traversée rue Belle Image bien aménagé, un peu abimé, pas de bande podotactile, et les abiassements secouent un peu.

Traversée piétonne rue Farnerie pas de bande podotactile ni de guidage, un trottoir et des abaissements en très mauvais état. Faire très attention arrivée de l’autre côté.

Ce trottoir est bien en deçà des nomes en largeur (1,2 m) et la circulation en fauteuil est fortement déconseillée, ça passe très juste.

Les trottoirs de droite ou gauche sont impraticable en fauteuil, trop étroit, donc tous simplement nous irons sur la route …

Arrivée à hauteur de la rue Madier de Montjau des passages piétons sans bande podotactile ni bande de guidage et qui secouent un peu.

Rue Dauphine

Rue Dauphine à hauteur de la Mairie une bande podotactile mais pas de passage piéton et un petit abaissement en face en décalé qui secoue un peu.



Devant la Mairie une circulation aisée et une rampe d'accès de quelques mètres très pratique pour accéder à dans l'Hôtel de ville.

Rue Emile Augier

Rue Emile Augier rue piétonne sans difficultés

Boulevard Désiré Bancel

Boulevard Désiré Bancel la circulation se fait de manière confortable avec un revêtement très agréable pour les fauteuils. Ici durant le marché de Noël pas de difficulté ce circulation malgré la foule. Quelques points à améliorer par la suite.

Les présentoirs des chalets de Noël sont à bonnes hauteurs pour que nous puissions bien voir les produits et les prendre.

A cet endroit du boulevard pas de signalisation de la différence importante de niveau entre la voix piétonne et le terre plein de sable.

Sur la place de la Fontaine Monumentale un cache câble sur lequel on est généreusement secoué en fauteuil, il faudra en faire des plus aplatis à l'avenir.

Boulevard Bancel

Boulevard Bancel pas de difficultés, espace large et très bons revêtements.

Faubourg Saint-Jacques trottoir sud

Faubourg Saint-Jacques jusque là trottoir large et revêtement correct, traversée rue de Châteaudun pas de difficultés. Mais pas de bande de guidage.

Dans cette partie le trottoir se rétrécit mais reste praticable.



Arrivée à l'intersection avec les avenues de Romans et Chabeuil une partie pavé qui peut secouer un peu selon le type de fauteuil que vous avez.

AVENUE DE ROMANS (retour)

Ca passe mais attention lorsque les tables sont sur le trottoir il faudra préserver la largeur de circulation (1,20 m).

Traversée avenue de Chabeuil pas de difficulté, pas de bande de guidage.

Avenue de Romans, pas de difficulté pour aller jusqu'au parking du cinéma.

Conclusion:

Après ce parcours du cinéma Le Pathé à la Mairie en revenant par les boulevards la plus grande partie du parcours se fait sans trop grosses difficultés. Il reste quelques tronçons à améliorer (rue A. Daudin, Bvrd Bancel) et un très gros travail à réaliser rue Farnerie car cette partie est très détériorée dans son ensemble avec même un tronçon d'une centaine de mètres qu'il est vivement déconseillé d'utiliser en fauteuil même avec accompagnateur.