# Parcours Valence
# Rue Jean Jaurès A/R
# 04/2019



Revêtement et largeur de trottoir correct.

Traversée rue de l'Isle: les abaissements secouent et les têtes de potelets ne sont pas peintes en blancs.

A la hauteur de la rue J.B. Corot nous traversons car sur ce côté du trottoir impossible de continuer.



Traversée piétonne : les abaissements secouent.

Le réverbère réduit le passage déjà étroit. De ce côté trottoir étroit tout du long <1,40m

Ici un dévers emmène inexorablement le fauteuil sur la chaussée!! Nous prenons le trottoir d'en face car trop dangereux de ce côté.

Traversée piétonne rue Paul Painlevé les abaissements secouent un peu et la signalétique demande un rafraichissement. Pas de bande blanche sur les têtes de potelets.



Passage piéton rue Adolphe Thiers Très correct manque peinture blanche en tête des potelets.

A la suite de travaux le macadam n’a pas été remis en état!!!

Traversée rue du 4 septembre correcte.

Traversée piétonne rue Louis Barthou correcte mais pas de tête blanche sur les potelets.

Passage piéton vers la rue Faventines, correcte.

Notre amie la poubelle encore là!!

Le dévers à la sortie de cette propriété emmène le fauteuil sur la chaussée.

Passage piéton rue du Maréchal Joffre, correcte.  Attention au virage pour aller à droite c’est étroit.

Passage piéton rue du 4 septembre: ça passe mais avec de l'attention , des dévers qui peuvent surprendre et très étroit à la remontée en face.



Passage piéton rue Thiers correcte.

Ici sans les poubelles le passage est déjà étroit, avec les poubelles obligé de prendre sur le parking.

Encore les poubelles et ici il y aurai possibilité de faire un renfoncement pour les y loger et préserver le passage.

Encore un dévers qui emmène le fauteuil sur la chaussée. La végétation déborde !!!



Traversée piétonne allée JB Corot correcte.

Le réverbère diminue considérablement le passage!! Ca passe tout juste !!



Et encore ici!!! Là ça ne passe pas!! Obligé de faire demi-tour pour aller traverser un peu plus loin et faire un détour important pour rejoindre l'avenue de Chabeuil !!!

Conclusion:
Dans l’ensemble le macadam des trottoirs est correct mais la largeur est minimum. Quelques dévers qui entrainent le fauteuil sur la route et un endroit impossible à franchir (vers la rue de Chabeuil). En résumé ça passe mais il faut être vigilant et bien maitriser son fauteuil.