Parcours avenue Sadi Carnot, passage de l'Argonne, avenue de la Marne et de Romans 04/2019



Traversée du rond point limitrophe à Valence et Bourg-Lès-Valence très correcte.

Avenue Sadi Carnot le trottoir a été refait à neuf, voix piétonne à droite et piste cyclable à gauche.

Largeur très confortable mais ce type de revêtement (gravier collé) n’est pas des plus confortables.

Traversée piétonne rue de la Dragonne correct mais l’absence de signalisation piétonne n’est pas pratique pour les malvoyants.

Trottoir ici de largeur et revêtement très confortable, des potelets qui protègent les piétons.

Traversée piétonne avenue Sadi Carnot vers le passage de l'Argonne très bien avec potelets têtes blanches pour les malvoyants.

Le poteau réduit la largeur du trottoir bien loin des 1,40m , largeur normalisée.

Trottoir passage de l'Argonne par endroit bien abimé!!

Au carrefour du passage de l'Argonne et avenue de la Marne une aberration: pour utiliser le passage piéton à gauche il faut, en fauteuil, aller à droite puis revenir à gauche. Pour les malvoyants ça doit être compliqué!! Tout ça pour une poubelle…

Même incohérence ici entre les bandes blanches du passage piéton et les abaissements de trottoir. Un malvoyant peut se heurter à la rambarde de sécurité. Hormis cela le cheminement en fauteuil se fait confortablement.

Avenue de la marne sur ce tronçon largeur de trottoir et revêtement très correct.

Avenue de Romans sur le trottoir le long des impôts aucun soucis , vous pouvez venir payer votre contribution sans aucun obstacles!!

A hauteur de ce passage piéton un dévers entraine le fauteuil vers la chaussée!!

Aucun problème devant le Pathé jusqu’au parking .

Conclusion:
Avenue Sadi Carnot, avenue de la Marne et de Romans, pas de soucis car refaites récemment. Quelques embuches au Passage de l'Argonne et des incohérences au carrefour passage de l'Argonne /Avenue de la Marne.