Parcours avenue de Provence - rue des Petits Eynards - rue des Margillières - rue des Monts du matin – MJC – rue de l'Etrau – avenue de Provence
(02/2019)

AVENUE DE PROVENCE

Quai de bus de la Mairie aux normes, néanmoins les bords des trottoirs ne ressortent pas visuellement, il faudrait une peinture signalétique.

La traversée piétonne avenue de Provence se passe correctement quelques abaissements font un peu bouger.

Trottoir très confortable

Ici un dos d’âne avec un gros dévers très dangereux

A l’angle avec la rue des Petits Eynards un petit passage permet à minima de longer la terrasse du restaurateur, les poteaux rétrécissent encore plus le passage. Ca passe mais juste.

Rue des Petits Eynards
trottoirs très confortable sur ce tronçon.

Le trottoir après 50m se rétrécie singulièrement.

Traversée sans passage piéton, ça bouge un peu mais ça passe.

Le trottoir est très étroit avec un fort dévers et un revêtement vieillissant. Les buissons agrippent les vêtements.

L’abaissement de ce trottoir secoue beaucoup.

Le trottoir est très étroit ici et en face pas de trottoir.

Traversée rue des jardins, les abaissements secouent un peu, bande podotactile.

Trottoir étroit, revêtement correct, l’accompagnateur doit aller sur la route.



Traversée piétonne à hauteur du terrain de rugby: bande podotactile, abaissement de trottoir correct.



A hauteur du terrain de rugby quai de bus aux dernières normes, très accessible.

L’abaissement de trottoir donne accès à la chaussé mais il faudrait réserver un passage plus large sur la descente de trottoir pour les fauteuils. Le container et le poteau pourrait être déplacer sur la droite pour élargir le passage.



En face du terrain de rugby cette partie de trottoir a un fort dévers est étroite et le revêtement très bosselé et vieillissant.

Le réverbère en plein milieu du trottoir laisse un passage minimum et oblige le fauteuil à rouler sur la bordure du trottoir, combiné au fort dévers gros danger.

A proximité de l'école A. Blanc parking fait aux normes. Une seule place GIG-GIC aperçue . Une deuxième aurait été la bienvenue.

Cette partie de trottoir est correct dans sa largeur et son revêtement mais les branchages mal taillés (cf photo) peuvent griffer les visages et la haie empiète sur le trottoir.

Traversée rue des campanules, le cantonnier s'est un peu oublié, les abaissements sont correct mais sur le trottoir d'en face le relief rend le virage difficile à négocier (cf vidéo).

RUE DES MARGILLIERES

Nous tournons sur la rue des Margillières, le dévers de l'abaissement surprend et secoue.

Le réverbère en face de la montée sur le trottoir est mal placé et oblige l'accompagnateur à aller sur la chaussée.

Trottoir assez large mais revêtement très abimé et inconfortable.

La végétation est envahissante et même peut laisser des traces sur le visage!! Un peu plus loin un vieux poteau EDF réduit sensiblement le passage.

De l’autre côté de la chaussée pas de trottoir??

La traversée pour aller au tennis se fait correctement mais de l’autre côté le panneau signalétique et les poubelles obstruent le passage !! Obligé d’aller sur la chaussée!!

Largeur du trottoir correct, revêtement très inconfortable. Un réverbère en plein milieu du trottoir se profile

Cette traversée rue des Campanules se passe correctement mais pas de bande piéton.

Cette partie de trottoir est large, le revêtement est très abimé. Ce genre de trottoir incite les voitures à se garer dessus de part le profile de ses bordures. Des potelets avec tête blanche éviteraient ce problème. Problème, pas de parking pour le stade de football autre que ces trottoirs.

Traversée rue des pêchers correcte.

Trottoir identique, très large mais revêtement très abimé.

Traversée rue du levant correcte.

Dans cette rue du levant anciennes normes des trottoirs qui permettent aux voitures de se garer dessus. Pas aux normes d'aujour'hui.

Traversée passage piéton pour accéder au terrain de football correct.

Traversée autre extrémité de la rue du levant correcte.

RUE DES MONTS DU MATIN

Trottoir rue des Monts du matin très marge mais revêtement très usée, ça secoue pas mal.

Carrefour avec la rue des abricotiers: des abaissements d'un autre âge qui secouent correctement. En face remontée impossible sans aide.



Traversée piétonne après la rue des abricotiers: l’abaissement secoue pas mal.

Encore un passage piéton à rénover

Traversée allée des Genévriers, çà secoue pas mal.

Dommage que le panneau signalétique soit à la même hauteur que la borne incendie, il y avait la place avant ou après. L’abaissement du passage piéton secoue pas mal.

Cette allée bien pratique pour rejoindre l’allée des bleuets est formellement interdite au fauteuil!!!

Panneau signalétique en plein milieu du trottoir !!!

Traversée piétonne de l’entrée MJC: correcte.

CHEMINEMENT DANS LA MJC

Entrée de la MJC: lorsque la barrière est ouverte pas de problème. Sinon il faut appeler le gardien de la MJC pour qu'il vienne débloquer le tourniquet.

Ici un accès au parc par un chemin en terre.

La pente est un peu abrupt , nous décidons de ne pas l'emprunter et de faire le tour par le parking pour accéder au parc et à l'entrée de la médiathèque.

Nous parcourons l'allée le long du parking sans encombre

Au bout du parking une allée nous permet d'accéder à l'entrée de la MJC et au parc.

Nous empruntons l'allée à gauche qui va nous conduire à l'entrée rue de l'Etrau.

Cette allée se parcourt sans difficulté.

A droite un escalier sans signalétique au sol ni barrière.

Arrivé rue de l’Etrau des arceau de sécurité obligent à une petite manœuvre.

RUE DE L’ETRAU

Arrivé rue de l’Etrau un passage piéton aux normes d’aujourd’hui.

Rue de l’Etrau; toute refaite, trottoir large et confortable.

Quai de bus aux dernières normes , très accessible.

Une place de parking GIG-GIC pour 22 places de stationnement. Proportion aux normes mais une place supplémentaire serait ma bienvenue.

Traversée piétonne très bien réalisée.

Cette traversée piétonne est très confortable, les bandes demandent à être repeintes.

RUE DES MONTS DU MATIN

Rue des Monts du matin, le trottoir s’arrête là, obligé de faire demi-tour.

Traversée piétonne très correcte.

De ce côté-ci le trottoir est très étroit .

Le panneau signalétique réduit sensiblement la largeur du passage.

Le trottoir est assez large mais le revêtement est abimé.

A cet endroit, en arrivant avenue de Provence, une belle verrue.

Traversée piétonne, qui nous amène avenue de Provence, très confortable.

AVENUE DE PROVENCE

Allée confortable et protégée tout le long de cette partie.

Traversée piétonne correcte. Les bandes piétonnes demandent à être repeintes.



Trottoir côté Ouest très confortable, bonne largeur, 2 fauteuils peuvent se croiser .



Traversée piétonne rue du Cigalou très correcte.

Arrivée au numéro 100 avenue de Provence une pente très dangereuse qui emmène le fauteuil vers le portail!!



Ici une place de parking qui peut accueillir un minibus, type de place rare malgré un grand nombre de minibus dans les TPMR .



Passage piéton à hauteur du feu de la poste: traversée correcte mais les bandes piétonnes demandent à être repeintes.

Traversée piétonne rue de l’Etrau: correct, ça secoue un peu aux abaissements.

Vue du début rue de l'Etrau: trottoir de gauche correct, il amènera à la nouvelle médiathèque, le trottoir de droite lui est à refaire pour une utilisation confortable en fauteuil.

Traversée piétonne correcte, les bandes piétonnes demandent à être repeintes.
Retour à la Mairie sans encombre.

Conclusion:

La rue des petits Eynards est à refaire en grande partie: revêtement abimé et largeur par endroit insuffisante. Sur la rue des Margillières les trottoirs sont abimés mais très larges, des abaissements permettent de traverser aisément. Leur architecture permet aux voitures de se garer dessus. Dommage qu'il n'y ait pas de parking pour le stade de football. Sur ces trottoirs on devrait marquer la voie pour les 2 roues et celle pour les piétons en continu. Des potelets empêcheraient les voitures de s'y garer. Rue des Monts du matin le trottoir est aussi très large mais bien abimé. La MJC est accessible par les deux entrées. La rue des Monts du matin à son embouchure sur l'avenue de Provence demande à être refaite. Au n°100 avenue de Provence gros danger causé par un dévers qui emmène le fauteuil contre un portail.