# Parcours rue des Chabottes
# ( 02/2019)



# RUE DES CHABOTTES



Rue des Chabottes partie sud un abaissement de trottoir très élevé et abimé, donc nous allons plus loin pour y accéder.

Trottoir Est, assez large et revêtement correct.

Après la porte du garage une petite rigole qui permet le coulissement de la porte fait office d'ornière.

Nos amies les poubelles  sont de sortie.



A ce niveau le dévers de la sortie de véhicule est important et fait dévier le fauteuil sur la chaussée.

Encore un dévers qui fait dévier le fauteuil.

Et encore….

A ce niveau la partie est gravionnée certainement suite à des travaux

Traversée piétonne de la rue sans nom correcte. Pas de bande de guidage.

Au numéro 418 un dévers important vers le portail nous oblige à aller sur la route .



La remontée sur le trottoir avec cet abaissement élevé est difficile.

A ce niveau l’abaissement de trottoir est inexistant et la margeur du trottoir incite les voitures à s’y garer. Des potelets et un abaissement supprimeraient ces problèmes.

Sur un trottoir aussi large et facile d’accès  les voitures s’y garent naturellement.

On doit donc descendre du trottoir et ça secoue fortement!!

Et encore!!!

Le trottoir est de très bonne qualité et agréable à parcourir quand il n’est pas encombrer de véhicules

Attention danger!!! Gros dévers qui aspire le fauteuil vers le mur. Voir vidéo !!!



Et encore une… mais qui nous laisse un petit passage. Par contre si on la raye c’est à nos de payer…lol…!!!

Arrivée en bout de trottoir pas d’issu en fauteuil  ni coté rue ni côté parking!!! Demi-tour !!!

**Conclusion:**

La rue des Chabottes est praticable dans son ensemble, mais avec de grosses difficultés voir de gros dangers.: quelques dévers important dont un très dangereux, des trottoirs où les voitures stationnent régulièrement. Le macadam est de qualité correct dans son ensemble mais l'architecture à repenser.