Parcours rue de la liberté
(04/2019)



RUE DE LA LIBERTE

Travarsée piétonne Chemin Bel Air correct, abaissements de trottoir un peu élevés.

Traversée piétonne rue de la liberté en face de l'espace Liberté correct.

Ces potelets le long du trottoir sécurisent

Largeur et revêtement correct. Les potelets couleur macadam devrait avoir une couleur contrastante

Début du tronçon rénové de la rue de la Liberté. Abaissement très bons , bandes podotactiles.

Largeur de trottoir et macadam très confortable.

Traversée rue Pasteur, la pente un peu abrupt, avec l’inertie d’un fauteuil électrique, entraîne la PMR sur la route et pas de visibilité avec le buisson donc il faut bien anticiper. Abaissements très bons et bandes podotactiles.

Croisement rue du Cigalou, zone piétonne en damier et potelets blanchi en tête pour protéger. Traversées des voiries de plein pied. Très pratique et confortable.

Traversée piétonne impeccable.

De ce côté largeur et macadam très confortable. La végétation déborde un peu… La couleur des bordures très contrastée délimite clairement la limite du trottoir

A cette hauteur (après le n°322) le macadam est ancien mais largeur et qualité très confortable.

Végétation un peu débordante.

Croisement en damier, très confortable. Ces vieux potelets devraient être repeints d'une couleur plus contrastée , surtout pour les périodes nocturnes.

De même ici. Potelets sécurisants.

Venues de tout horizon nos fidèles amies les poubelles sont de retour, le trottoir ici est large donc ça passe mais tout juste.

Traverser piétonne à emprunter obligatoirement car le trottoir s’arrête 10m plus loin. Traversée très confortable.

Trottoir large et confortable. Dommage que la piste cyclable ne soit pas délimitée par un trait continu.

Traversée Allé Marius en zone damier très confortable. Les potelets gris claires ne ressortent pas, des malvoyants ne peuvent les voir.

Fin de la zone damier le trottoir s’arrête. Il faut traverser sur la droite mais l’abaissement de trottoir à cet endroit est élevé et secoue pas mal.

A hauteur du n°50 les abaissements secouent un peu.

Traversée piétonne très bien. Potelets gris claire contraste peu avec le macadam de la même teinte.

Nous nous arrêtons ici , après l’impasse Meunier car la réfection s’arrête ici. On fait demi-tour.

Ici les potelets gris clair ressortent peu. La signalétique pour personne malvoyante s »est estompée.

A cette traversée n°35 piétonne les abaissements secouent.

La végétation déborde !!! Pas pratique.

Traversée piétonne avec des abaissements qui secouent pas mal et peu visibilité sur la droite.

Ici des potelets idéalement faits qui ressortent bien avec les têtes blanchies.

Les potelets gris peu visibles
en arrivant à l'espace Liberté.

CONCLUSION:

La rue de la Liberté est praticable dans son ensemble sans grands dangers.

Les points à améliorer sont:

-quelques abaissements qui secouent un peu voir beaucoup

- de la végétation débordante par endroit

-quelques poubelles qui encombrent le passage

-des potelets d'une couleur qui ne ressortent pas du tout (gris clair sur macadam gris clair)

- intersection rue Pasteur la pente de l'abaissement emmène le fauteuil sur la chaussée, danger si voiture.