Parcours sur les voiries dans le quartier Alpes –Maubourg à Valence 26000 (03/2021)

Rue Chorier qui débouche sur la place Lamartine un passage piéton sans abaissement de trottoir!! Largeur des trottoirs en dessous des normes en rue Chorier!!

Place Lamartine ce passage piéton a des abaissements trop élevés, ça secoue!!!

Ici un abaissement bien réalisé pour accéder au parc en fauteuil.

Le tour de la place Lamartine se fait sans difficulté, trottoirs larges et confortables.

Ce passage piéton qui nous emmène rue de Mulhouse est un piège: à la montée sur le trottoir les roues tournent dans le vide car les dévers opposés route/trottoir forment une cuvette dans laquelle les roues arrières perdent leur adhérence. Attention à ceux qui sont seuls en fauteuil!!

Le passage piéton à l'embouchure de la rue de Mulhouse présente un fort dévers qui emmène le fauteuil vers la route. Anticipation obligatoire!!

Heureusement l’abaissement du passage piéton en face est parfait.

Rue de Mulhouse trottoir large et revêtement confortable.

Rue Faventines ce passage piéton est parfait.

Toujours rue de Mulhouse trottoir assez large et confortable.

Ici une sortie de garage avec un dévers important à négocier.

Et encore un!!

Rue des Alpes les trottoirs sont assez larges mais bien abimés, rustines fissures trous etc.... ça remue!!

Et les voilà nos amies les poubelles...!!!

Pour aller rue Prompsault impossible en fauteuil pas de passage piéton!!

Pas de passage piéton pour accéder rue de Belfort. Impossible de traverser en fauteuil!!

Rue des Alpes toujours des trottoirs abimés, rustinés , lézardés...

Intersection rue des Alpes/rue de Strasbourg, enfin un carrefour où on peut traverser et donc changer de trottoir. Bandes podotactiles et potelets.

Toujours des trottoirs très abimés et même de la végétation qui pointe le bout de son nez à travers le revêtement.

Pour accéder ici rue Prompsault impossible en fauteuil, pas de passage piéton ni d'abaissement de trottoir.

Carrefour rue de Coulmiers /rue des Alpes des passages piétons corrects mais vieillissants. Sur la droite de l'image entre le feu rouge et le mur ce fauteuil ne passe pas donc trottoir d'en face inaccessible pour nous.

Et encore nos amies les poubelles qui viennent gentiment nous obstruer le passage!!

Ce passage piéton est très bien réalisé.

Sur cette partie encore un revêtement très abimé, inconfortable, ça secoue!

Et de nouveau nos amies les poubelles!

Attention le matin à l’ouverture des volets!

Et ici c’est poubelle et carton!
Là ça passe pas du tout!



Rue Faventines à l’entrée d’un rond-point , le passage piéton est vieillissant, l’abaissement qui se présente secoue pas mal!!

Y’en a marre, va vraiment falloir faire quelque chose!!!

Le trottoir ici est très abimé, ça bouge bien!!

Rue Faventines trottoir bien large revêtement vieillissant mais correct.

Passage piéton rue Coulmiers pas de difficultés.

Rue Coulmiers on aperçoit un rétrécissement de trottoir avec un poteau en plein milieu. Obligation d’emprunter la piste cyclable.

Cette partie de trottoir qui s’annonce est particulièrement abimée, ça secoue pas mal!!

Intersection Rue Amblard/rue Faventines des passages piétons très bien réalisés.

Rue Amblard trottoir assez large et revêtement un peu vieillissant mais correct.

Rue Amblard, ce passage piéton, vieillissant, présente un abaissement de trottoir en face mais pas de ce côté, curieux…Impraticable en fauteuil!!!

Carrefour intersection rue Amblard/Rue Louis Verdet pas de passage piéton, curieux…

Le trottoir de cette partie de la rue Amblard est lui très abimé et vieillissant.

Intersection rue Chorier /rue Amblard un passage piéton sans abaissement, impraticable en fauteuil! Rue Chorier des réverbères réduisent sensiblement le passage sur le trottoir!

Encore un passage piéton sans abaissement!!!

Ici 2 places réservées, toujours bon à savoir.

Malgré sa largeur généreuse, le trottoir ici est difficilement praticable car revêtement très accidenté par l’usure et une pente importante rendent son utilisation dangereuse. Ajouter à cela un poteau EDF plus loin qui réduit considérablement la largeur de passage.

Pas d’abaissement à proximité, donc nous empruntons la chaussée…

Le trottoir de ce côté ci est beaucoup mieux, assez large et confortable.

Rue François de la Pérouse un passage piéton sans abaissement et 2 trottoirs dont la largeur est inférieur à 1,20m, donc hors normes. Rue dangereuse à parcourir en fauteuil!!!



Carrefour rue François de La Pérouse /rue Amblard 4 passages piétons et 1 seul abaissement de trottoir réalisé sur les 8 montées de trottoirs!!! Prohibé pour les fauteuils !!!

Rue François de la Pérouse, nous empruntons la chaussée, cheminement le plus adapté aux fauteuils…

Seul en fauteuil ici, obligé de faire marche arrière et emprunter la chaussée, la poubelle obstrue les 2/3 du passage!!!

Cette partie est praticable en fauteuil…

Ici nous devons de nouveau emprunter la chaussée. Nous rejoignons la place Lamartine en empruntant la chaussée.

Conclusion:
Beaucoup de trottoirs et signalisations sont vieillissants. Des abaissements de trottoirs trop élevés et des montées de trottoirs infranchissables. Beaucoup de trottoirs n’ont pas la largeur règlementaire (<1,20m). De nombreuses poubelles jalonnent le parcours et obstruent le passage. Rue des Alpes à de nombreux endroits il manque des passages piétons pour accéder aux rues débouchantes.