

MEMPHIS COFFEE



Entrée des Toilettes

La porte s'ouvre vers l'extérieur



La pièce commune des toilettes est assez grande pour y faire ½ tour et 2 lavabos assez grands vous permettent de vous laver les mains.



Le WC PMR est signalé par le petit macaron à côté de Marilyn



Les WC PMR sont assez spacieux pour accueillir une personne en fauteuil



Le portillon sur le côté donne sur la terrasse. C'est l'accès que vous devez emprunter en fauteuil pour plus de confort.



On arrive ensuite à la porte d'entrée du restaurant qui est très large mais un peu lourde pour l'ouvrir tout seul en fauteuil.



Place parking : une place réservée, reste à mettre en place le panneau signalétique

Porte d'entrée : par la terrasse pour les PMR, un portillon facile à franchir et ensuite une porte suffisamment large mais nécessitant une aide car très

lourde. Eviter de prendre l'entrée principale, ça passe mais c'est moins confortable.

Circulation : espace entre les tables très suffisant pour un fauteuil mais un peu juste si 2 fauteuils électriques ont à se croiser. Avec un fauteuil la circulation dans l'ensemble du restaurant se fait très bien ainsi que l'accès aux toilettes.

Hauteur et espace sur les tables : la hauteur des tables est parfaite, un des rares endroits où je peux poser facilement mes bras sur la table car le fauteuil rentre en grande partie dessous. En rapprochant 2 tables on a assez d'espace et de confort.

WC : le WC handicapé est le même que celui des femmes, il assez spacieux et permet de faire demi-tour en fauteuil facilement. Seul petit problème, si vous ne pouvez pas vous décoller du fauteuil les robinets s'ouvrent par cellule située sur le robinet donc il faut tendre les bras en continue.

PS : Le son de la radio dans les WC est particulièrement fort.

Accueil et disponibilité du personnel : j'ai été bien accueilli et bien installé dès mon arrivée.

Conseil du Chef : toujours prévenir pour être mieux accueilli