

Voirie Valence périphérie palais des congrès
avenue du colonel Bletrame,
passage de l'Argonne





Passage piéton à l'entrée du parking praticable avec bande podotactile et potelet. Abaissement un peu haut et l'ensemble un peu vieillissant.

Les racines ont soulevé la grille et les dalles. Très dangereux pour les malvoyants.



Passage piéton conforme mais vieillissant.



Passage piéton avenue du colonel Beltrame correct mais vieillissant de côté.

Aberration: passage piéton sans abaissement... devant le palais des congrès tout neuf...



Passage de l'Argonne, réverbère au milieu du trottoir. Revêtement détérioré.



Ici un creux $> 2\text{cm}$: très inconfortable en fauteuil et dangereux pour les malvoyants.

Un énorme creux ici.



Traversée piétonne passage de l'Argonne correct mais vieillissante.



Trottoir sud du passage de l'Argonne les pavés de cette sortie de parking sont affaissés et descellés , source de chute.

Traversée piétonne correcte mais vieillissante.



Conclusion:

Les abords du palais des congrès présentent de nombreux points non réglementaires: des grilles soulevées par les racines, un passage piéton sans abaissement, des revêtements de trottoirs accidentés voir dangereux. Des points à corriger pour rendre l'accès à ce nouvel établissement accessible pour tous et sécurisé.